

serviço de manutenção corretiva, com troca de peças, para um Estimulador Neuromuscular, marca: Neurodyn, modelo: Tens-Fens, n/s 646450039, utilizado na Medicina Ocupacional do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.

A manutenção corretiva se faz necessária pois o Canal 01 do equipamento não está funcionando devido à desgaste natural/uso contínuo, impossibilitando o uso de alguns protocolos de estimulação elétrica transcutânea e estimulação elétrica funcional.

Tabela 01: Descrição dos equipamentos.

EQUIPAMENTO	TAG	Nº SÉRIE
ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR NEURODYN	***	646450039

Tabela 02: Peças/Serviços

DESCRIPTIVO	DESCRIÇÃO DE PEÇA/SERVIÇO	QTD.
PEÇA	CONECTOR JACK 01	01
SERVIÇO	CALIBRAÇÃO	01